



comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità
Servizio Strade e Verde Pubblico
Direttore del Servizio: dott. arch. Andrea de Walderstein

Cod.op. I 8094 - VP 536 Riqualificazione del Parco della Rimembranza

B	ELABORATO GRAFICO
data: OTTOBRE 2020	IL RUP dott. arch. Andrea de Walderstein 

Progettista e Direttore dei Lavori

dott.arch. Anna Nisi



Collaboratore disegnatore

dott. arch. Moreno Suzzi



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

SEGNALETICA DEL PARCO DELLA RIMEMBRANZA



FOTO 1

Modello tipo di segnaletica esistente
da sostituire con altro pannello in alluminio idoneo come da modello



FOTO 2

Dettaglio di segnaletica del parco esistente



FOTO 3
Modello di segnaletica turistica approvata



FOTO 4

Accesso da zona alta adiacente alla fontana di viale Ragazzi '99 - Sostituzione segnaletica esistente



FOTO 5

Pali per cestini di rifiuti non utilizzati – rimozione

PERCORSI INTERNI AL PARCO



FOTO 6

Pavimentazione in cubetti di porfido lato destro alabarda - da effettuare la pulizia dalla vegetazione



FOTO 7

Accesso da via Capitolina lato destro scala dell'alabarda – pavimento in cubetti di porfido da mettere in quota



FOTO 8

Scala lato destro alabarda all'interno del parco – ripristinare porfido



FOTO 9

Percorsi all'interno del parco da via capitolina a viale ragazzi '99 – da ripristinare i cubetti



FOTO 10

Percorso in lastre di arenaria




FOTO 11

Percorso e scala in pietra arenaria da via Caboro a via Capitolina



FOTO 12

Scala dissestata in pietra arenaria di collegamento fra via Capitolina e viale dei Ragazzi '99




FOTO 13

Scala da via Capitolina a viale Ragazzi '99 – mettere in piano le lastre dissestate



FOTO 14

Scala di collegamento fra via ragazzi 99' e il parcheggio soprastante di via Rimembranza




FOTO 15

Scala sotto all'area gioco attrezzata di via della Rimembranza

PERCORSI ESTERNI DI COLLEGAMENTO VIARIO E PEDONALE



FOTO 16

Piazzale su Via Capitolina adiacente a scala e viale Martiri delle Foibe



FOTO 17

Via Capitolina in asfalto su immissione strada in ghiaia che porta all'area giochi con delimitazione della scarpata solo a tratti con una siepe di ligustro



FOTO 18

Marciapiede lungo viale Ragazzi del '99 – da ripristinare l'asfalto



FOTO 19

Marciapiede via Caboro – da ripristinare

ELEMENTI DA METTERE IN SICUREZZA

MURI DI DELIMITAZIONE



FOTO 20

Scarpata sotto via Caboro – posa rete sulla copertina in cemento a delimitazione della parte inferiore e messa a dimora di siepe di piracantha



FOTO 21

Via Caboro – ripristino del muro – leggione non fisso da asportare

POZZO



FOTO 22

Pozzo lato sinistra scala fra via Capitolina e viale Ragazzi del '99
posa di coperchio metallico come da modello (vedi FOTO 23)
e sigillatura terreno d'appoggio



FOTO 23

Modello di griglia di copertura per il pozzo



FOTO 24

Portelle in ferro da sostituire con nuove della stessa tipologia

ELEMENTI COMMEMORATIVI E ARREDI IN PIETRA



FOTO 25

Lapidi commemorative – da pulire, ripristinare e trattare con prodotto antiscrittta



FOTO 26

Pietre calcaree con nominativi caduti da pulire e ripristinare



FOTO 27a-b

Panca del monumento ai martiri delle foibe, da effettuare la pulizia delle scritte e trattamento pietra e ripristinare la pavimentazione in porfido retrostante



FOTO 28

Monumento ai Martiri delle Foibe – idropulizia dei muschi, licheni e scritte



FOTO 29

Lapide su via Caboro – ripristino fissando le lastre come da originale a libro



FOTO 30

Obelisco all'ingresso da viale dei Ragazzi '99 – Potatura rami interferenti



FOTO 31

n. 2 panchine in pietra bianca su via Capitolina alla base della scala lato sinistro



FOTO 32

n.9 panchine in pietra bianca su via Capitolina lato destro




FOTO 33




FOTO 32

Panchine in pietra Aurisina lungo via Capitolina



planimetria prese fotografiche

scala 1:1000



planimetria stato attuale

scala 1:1000

LEGENDA

conglomerato bituminoso

porfido in cubetti

lastricatura in arenaria

ghiaia

terreno

panchina in pietra bianca

n.6 ceppi indicazioni toponomastiche

pozzo

ante in metallo degradate


n.2 cartelli divieti Verde Pubblico

n.11 montanti in metallo con/senza mappa di orientamento

n.5 pali inutilizzati raccolta rifiuti

elemento/area dissesata



vegetazione invadente



planimetria di progetto

scala 1:1000

LEGENDA		ripristino pavimentazione in porfido		idropulizia panchina		n.2 cartelli divieti Verde Pubblico		diserbo viali in porfido mq 115 circa
		ripristino arredi commemorativi		n.5 riprostino ceppi toponomastici		n.7 nuovi elem. segnaletici in metallo		nuove piantumazioni
		ripristino lastricatura in arenaria		posa di recinzione metallica		n.5 eliminazione pali inutilizzati		potatura
				nuovi elementi in metallo				



elemento lapideo con indicazioni toponomastiche
scala 1:10



cartello divieti verde pubblico

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA
CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S
DATA FIRMA: 15/12/2020 13:38:06
IMPRONTA: 5A413DD6AEFB50884FBC8D5E5B4F7E9129B9209F13B33185847503B54CFF8AA7
29B9209F13B33185847503B54CFF8AA7508942AE2E54403C9C1CD0B195A9490E
508942AE2E54403C9C1CD0B195A9490E6F645F114ED086B16A6B8E7FA95FBA34
6F645F114ED086B16A6B8E7FA95FBA34B62681F7C4C5BFBCB1A7730872AC6825

NOME: TERRANOVA SANTI
CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S
DATA FIRMA: 18/12/2020 08:16:24
IMPRONTA: 4E5FE4C58AD4CC671721654A046CA5FAD22ACC54C371BEF6BF07CC9895991793
D22ACC54C371BEF6BF07CC989599179376BBFE2C8D6DF6AC6203A8666077175E
76BBFE2C8D6DF6AC6203A8666077175E1220B2CB90BDD7201C229080129E4198
1220B2CB90BDD7201C229080129E41986F46AF7196FAB5AE6B01A0AE4359DD82

NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I
DATA FIRMA: 18/12/2020 11:23:08
IMPRONTA: 2108018A2C23094E1B9C6FEADF76FF52D1EC4BA80CC9BCD20A1F11BFE6D55671
D1EC4BA80CC9BCD20A1F11BFE6D55671C293E19899F5B47BE37C46EBC1E29230
C293E19899F5B47BE37C46EBC1E29230D28282D240E15A7B7F74AFD1E611926A
D28282D240E15A7B7F74AFD1E611926AD33604AFC701D025F401284FFF4A65D4